



寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

第39号

グラウンドの表層材敷き込み作業と防球ネット張り作業をしています



(上写真) R7.6.27南側上空より

今年の梅雨はどこにいったのかというぐらい、連日30℃以上の真夏日になっています。いよいよ夏本番となり35℃以上の猛暑日も多くなりそうですので、熱中症にならないように体調管理には気を付けたいと思います。

さて、現場の方は、防球ネットの支柱建込が完了し続けてネット張り作業を行っています。グラウンドの舗装工は、先日、県教育局と学校担当者からグラウンドの表層材の確認をもらったので、今月から表層材敷き込み作業を開始します。

重機作業による騒音や振動、大型車両の出入りが続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

◆グラウンド工事の作業状況

防球ネット支柱の建て込みが完了したところから、金物を取付けて、ワイヤーを設置しネットを張っています。グラウンドのクレイ舗装は、路床の高さを調整しながら敷き均し、路盤碎石を敷き込みして終わったところから、表層材の敷き込み作業を行います。外周のランニングコースもアスファルト舗装の段取りをし、月末から順次舗装をしていきます。

【グラウンド路床、路盤工】



グラウンドの下層を敷均し



転圧し、たわみがないか確認



路盤碎石を敷均し、転圧



碎石の厚さを確認します



【防球ネット張り】



支柱に金物を取付けます



金物にワイヤーを張り、ワイヤーにネットを張り付けます




整地作業をしているブルドーザーは、ICT技術を活用し三次元データとGPSなどの衛生測位システムで、ブレードを自動制御して高精度な整地作業を行っています

「脱水・熱中症」に注意！

とても暑い日が多くなりました。体が暑さに順応できなくなり、屋外、屋内を問わず、温度や湿度が高い環境下にいると、体内の水分塩分バランスが崩れて、体温調節機能が働かなくなって現れる症状を熱中症と言います。熱中症かも…と思ったら早めの対応をすることで重症化を防ぐことができます。

◇熱中症が疑わしい人がいたら

- 涼しい場所へ
- からだを冷やす
- 水分補給



水分はとれるか

意識があるか？

自分で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を！

◆グラウンドの表層材が決定

グラウンドの仕上となる表層材を、教育局と学校の先生、監理者の立会いで決めて頂きました。表層材には良質土やクレイ素地、砂を3種類混合したものを使用しますが、材質や分量で硬さや水捌けが変わります。今回は試験場で7パターン配合試験をした中から最良の2パターンを選び、そこから決めて頂きました。

◎ご連絡

現場の進捗により現場事務所を撤去しました。それに伴い、事務所の電話もなくなりましたので、お気づきの点は、升川建設(株)本社 ☎0237(73)2233までお電話ください。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



7～8月の工事予定

- ～7/下旬 防球ネット張り作業
- 7/継続 グラウンド路床、路盤工
- 7/中旬～ グラウンド表層工
- 7/下旬～ ランニングコース舗装工

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。